



МЧС ДНР
17 ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)

ул. Сахалинская, 4, г. Макеевка, 86124 тел./факс (0623) 22-45-40

Web: www.dnmchs.ru

E-mail: 17psch@mail.dnmchs.ru

12.08.2022 № 17.03/184
На № 01/10-13 от 09.08.2022

Заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения
«Ясли-сад №55 общеразвивающего
типа города Макеевки»
Т.С. Синяговской

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании обращения № 01/10-13 от «09» августа 2022. проведено пожарно-техническое обследование учебного заведения Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад №55 общеразвивающего типа города Макеевки» по адресу: город Макеевка, Горняцкий район, ул. Педагогическая, дом 15

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено: Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы НД и ПР 17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Ковачем Никитой Сергеевичем, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Васильевой Валерией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «09» августа 2022г. по «12» августа 2022г.

Обследование проведено в присутствии: заведующего Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад №55 общеразвивающего типа города Макеевки» Синяговской Татьяны Сергеевны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3

1.	Здание и помещения не оборудованы установками пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами	«Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике», утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 под № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.1.4 п.6.1.2 ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г.1, таблица Г.1, п. 4
2.	Здание, помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (СО 2-го типа)	ППБ В ДНР п. 6.2.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение В1, таблица В.1, п. 7.2.
3.	Эвакуационные пути с 2-го этажа (лестницу типа С3) не обеспечены ограждением высотой 1,2 м.	ППБ В ДНР п. 4.3.6 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.40
4.	В здании дошкольного учреждения не предусмотрено эвакуационное освещение: в коридорах, холлах, на лестницах, в кухне.	ППБ В ДНР п. 4.3.8; Государственные строительные нормы Украины Инженерное оборудование зданий и сооружений Естественное и искусственное освещение» (далее – ДБН В.2.5- 28-2006) п. 4.74; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.17; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.21
5.	Не все эвакуационные выходы обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания, и быть включенными на все время при проведении мероприятий (музыкальный зал – 2 шт.).	ППБ В ДНР п. 4.3.9; НАПБ В.01.050-98/920 п. 7.4.14
6.	Проемы в противопожарных перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения (выход на чердачное помещение)	ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002 п.6.6
7.	Деревянные конструкции кровли не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6. ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21
8.	Здание сада не оборудовано защитой от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений согласно требований ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений заземления защиты»	ППБ ДНР п.5.1.35. Инженерное оборудование зданий и сооружений «Устройство молниезащиты зданий и сооружений заземления защиты» (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) п. 4.3, приложение А п. 15
9.	Пожарный щит не доукомплектован в полном объеме.	ППБ В ДНР (приложение 6, п. 5) п. 6.4.9 НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.29.

10.	Размер эвакуационного выхода (проходы из спален в группы, из групп в раздевалки, выходы из помещений для мытья и хранения посуды, в прачечной – выход из помещения гладильной) не соответствует противопожарным требованиям строительных норм (ширина дверей менее 0,8 м., высота менее 2,0м.).	ППБ ДНР п.1.4 ДБН В. 1.1-7-2002 п.5.16 ДБН В. 2. 2-4-97 п. 3.11
11.	Размер эвакуационного выхода не соответствует противопожарным требованиям строительных норм (высота путей эвакуации менее 2,0 м) (эвакуационный выход на лестничную клетку левого крыла)	ППБ ДНР п.1.4 ДБН В. 1.1-7-2002 п.5.27
12.	Ширина коридоров, эвакуационных проходов менее 1,4 м.	ППБ ДНР п.1.4 ДБН В. 2. 2-4-97 п. 3.10
13.	Ширина эвакуационного пути по коридору не принимается такой, которая равняется ширине коридора, уменьшенной, при открывании двери, из помещения суточной и двери кабинета завхоза в коридор: на половину ширины дверного полотна (при расположении двери с одной стороны коридора)	ППБ ДНР п.1.4 ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 5.28.
14.	Дверной проем в противопожарной стене складского помещения, отделяющей складское помещение от смежного помещения, не оборудован противопожарной дверью (пищевлок)	ППБ ДНР п. 4.2.4 ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.13, п.п. 2.12-2.14 Государственные нормы Украины Дома и постройки "Общественные здания и сооружения" Основные положения (далее - ДБН В.2.2-9-2009) п. 9.3.6

Вывод: в учебном заведении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад №55 общеразвивающего типа города Макеевки» по адресу: город Макеевка, Горняцкий район, ул. Педагогическая, дом 15, противопожарный режим не соблюдается.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Подписи лиц проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
по пожарному надзору – начальник группы надзорной
деятельности и профилактической работы
17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
капитан службы гражданской защиты
Ковач Никита Сергеевич

(Должность, звание, Ф.И.О.)



Инспектор группы надзорной
деятельности и профилактической работы
17 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
старший лейтенант службы гражданской защиты
Васильева Валерия Владимировна

(Должность, звание, Ф.И.О.)

Один экземпляр справки получил:

Заведующий МБДОУ №55

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица предпринимателя)

Семановская Татьяна Сергеевна

«12» августа 20 22 г.

